

1.3.1 Huonekalujen vahaus

Näitä tarvitset:

- Allbäckin pellavaöljyvaha (riittoisuus yhdellä käsittelykerralla n. 30m²/l, 2dl riittää n. 6m²)
241-73-
- Taloussieni, froteepyyhe ja puuvillarätti

Ennen aloitusta:

Pinnan tulee lähtökohtaisesti olla pellavaöljyä imevä, mutta pellavaöljyvaha kiinnittyy myös muille pinnoille. Muilla pinnoilla väristä saattaa tulla epätasainen. Ennen kuin aloitat, varmista ettei maalattavalle pinnalle jää hiomapölyä, eikä pinta ole kostea tai rasvainen. Poista pinnasta kaikki vanha maali tai pintakäsittely ja täytä tarpeen mukaan suuremmat kuopat tasoitteella.

Uudet höylätyt pinnat voidaan vahata suoraan. Jos pinta hiotaan, käytä hienoa 120–180:n hiomapaperia hiomatavasta riippuen. Hio viimeinen kerta puun syiden suuntaisesti. Ohuesti levitettävä pellavaöljyvaha ei peitä rumia hiomajälkiä.

Työohje:

Pellavaöljyvahaus on kertakäsittely. Uudelleenkäsittely ja paikkaus tulee hoitaa aikaisintaan kuukausi vahauksen jälkeen. Vahaa ei tule ohentaa. Kirkasta vahaa voi käyttää jo vahatun pinnan ehostamiseen tai kulutuskestävyyden parantamiseen.

Levitä vahaa hankaamalla pinnalle joko karhealla sienellä tai karhealla puuvillarätillä. Muutaman minuutin imeytymisen jälkeen, ylimääräinen vaha tulee poistaa hankaamalla esimerkiksi froteepyyhkeellä. Kiillota pinta pyyhkeellä tai rätillä. Jos tavoittelee läpikuultavampaa pintaa voi vahan levittää suoraan ohuelti puuvillarätillä.

Vahattua pintaa tulisi voida koskettaa heti käsittelyn jälkeen. Tahmainen pinta vaatii lisää hankausta ja ylimääräisen vahan poistoa. Lopputuloksen tulee näyttää tasakiiltoiselta ja elävältä. Vahauksen jälkeen pintaa ei kannata heti paikkailla, koska lopputuloksesta saattaa tulla epätasainen.

Kuivuminen:

Vahan kuivumiseen vaikuttaa ilmankosteus, lämpötila ja valon määrä. Hyvissä olosuhteissa kuivumisaika on 24 tuntia (lämpötila yli 20° C ja ilmankosteus alle 60%). Oksakohtien kuivuminen voi kestää jopa 2 viikkoa.

Välineiden puhdistus:

Käytä pellavaöljysuopaa sivelmiin ja astioiden puhdistamiseen. Maalauskerrosten välissä voit pestä siveltimein tai laittaa sen raakaan pellavaöljyyn tai veteen. Pellavaöljysuopa ei ole itsesytyvä.

Työturvallisuus:

Pellavaöljy on höyrystyessään itsesytyvä, joten hävitä kaikki huokoiset rätit polttamalla tai huuhtelee ne ennen jäteastian laittamista.



Voit koristevahata pintoja tuodaksesi puiden syitä esille.



Poista aina kaikki ylimääräinen vaha, kun olet levittänyt ja hangannut vahan pintaan.



Tee uudelleenvahaus aikaisintaan kuukauden kuluttua ensivahauksen jälkeen.