

SuperCross-Laser 2P



(DE) 02 (GB) 06 (NL) 10 (DK) 14 (FR) 18 (ES) 22 (IT) 26 (PL) 30 (FI) 34 (PT) 38 (SE) 42 (ND) 46 (TR) 50 (RU) 54 (UA) 58 (CZ) 62 (EE) 66 (LV) 70 (LT) 74 (RO) 78 (BG) 82 (GR) 86

1H 1V 2P



AUTOMATIC
LEVEL



READY
lock



Laser

635 nm



Diagram illustrating the internal structure and laser projection of the SuperCross-Laser 2P device.

Laserliner®
Innovation in Tools

! Lue käyttöohje kokonaan. Lue myös lisälähtei Takuu- ja lisähohjeet. Noudata annettuja ohjeita!

!

Automaattinen ristiväylälaser, jossa luotilaser ja integroitu käsivastaanotin-toimintatila Soveltuu erinomaisesti laatoituksen, ristikorakenteiden, ikkunoiden, ovien jne. asentamiseen

Yleisiä turvaohjeita

Varoitus: Älä katso suoraan sääteen! Laserlaite ei saa joutua läpi käsiniin. Älä koskaan tähän laseriin säädetä ihmistä kohti. Käytössäsi on kokeatautuinen lasemittalaite, jonka tehdasasetus on 100 % ilmoitetun toteavuksen rajalossa. Tuoteavustuun nimissä pyydämme kiinnittämään huomiota seuraaviin seikoihin: Kuljetuksen ja pitkän varastointiajan jälkeen laitteen kalibrointi on tarkistettava ennen käyttöä. Vain alan erikoisliike pystyy suorittamaan tämä kalibrointi. Käytätiän suorittama kalibrointi antaa likimääräisen tuloksen ja absoluuttisen tarkan kalibroinnin. Käytätiän suorittama kalibrointi vaatii erityistä huolenlaisuutta.




Laserseitellyt
Älä katso sääteen!
Laser luokka
< 1 mW - 633 nm
EN 60825-1:2014

!

Sammuta kaikki laserit aina kuljetuksen ajaksi ja lukeudu heiluri, käänä PÄÄLE/POIS-katkaisija asentoon!

1 Paristojen asettaminen

Avaa paristolokeri ja aseta paristot (4 x tyyppi AA) sisään ojien mukaisesti. Huomaa paristojen oikea napaisuus.




2 Käsivastaanotintila/Valinnaisesti: Työskentely laservastaanottimella RX

Käytä laservastaanottinta RX ("lisävaruste) linjaukeen pitkillä välimatkoilla ja silloin, kun laserviiva ei enää muuten näy. Kun käytät laservastaanottinta, kytke vivalaser käsivastaanottimen painikkeella käsivastaanottintaan. Laserviivat sykkiväriin korkealla taajuudella. Laserviivoista tulee tummempia. Laservastaanotin tunnistaa lasenviivat tästä sykkeestä.




!

Noudata laservastaanottimen viivalasereita koskevia ohjeita!




Kierrä tapit kuljetuksen ajaksi aina lukitus, katso kuvalla. Muussa tapauksessa loukkaantumisvaara.

!



3 Vaaka- ja pystysuuntaan tasaaminen:

Avaa kuljetusarmistiksen, käänny ON/OFF-kytkin asentoon "ON". Laserististä molemmat luotilaserit näkyvät. Yksittäiset laservivut voi valita valintapainikkeella.



! Vääka- ja pystysuuntaan tasaamista varten tulee kuljetusvarmistukseen olla vapautettuna. Kun laite alustalle niin, ettiä laite on tasausalueella. Viireä LED-valo sytyy ja laserliivat palavat jatkuvasti.



3 Kallistusasetus

Älä avaa kuljetusvarmistusta, käännä ON/OFF-kytkin asentoon OFF. Käynnistää laitteen laser- ja viiva valintapainikkeella. Nyt voit mitata kaitevia pintoja. Tässä tilassa ei voida injektaa vaaka- tai pystysuorassa, sillä laserlinjat elivät enää tasaudu automaattisesti. Punainen LED-valo palaa jatkuvasti.

Tekniset tiedot

Isetasausalue	± 4°
Tarkkuus	± 5 mm / 10 m
Työalue (valo-olosuhdeista riippuen)	20 m
Käsivastaanottimen ulottuma	riippuu vastaanottimesta - 30 - 50 mm
Laserin aallonpituuus	635 nm
Laser luokka / laserviivan lähtöteho	2 / < 1 mW
Virransyöttö	4 x 1,5 V (alkaliparistoja tyypillä A)
Paristojen käyttöikä	n. 25 h
Käyttö- / säilytystämpötila	0 °C - 50 °C / -10 - 70 °C
Mitat (L x K x S)	66 x 119 x 124 mm
Paino (ilmman seinäpidikettää ja paristoja)	0,43 kg
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään. 11.10	

Takuu, tuotteen hoito ja hävittäminen


Laite täyttää kaikki EY:n sisällä tapahtuvaa vapaasta tavaraavainhoita koskevat standardit.

Tämä tuote on sähkölaite. Se on kierrätettävä tai hävitetävä vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EY-direktiivin mukaan.

Liätietoja, turvallisuus-yms. ohjeita: www.laserliner.com/info


Kalibrointitarkistuksen valmistelutoimet:

Laserin kalibrointi on tarkistettavissa. Aseta laite kahden vähintään 5 metrin etäisyydellä olevan seinän vierelle. Käynnistä laite, avaa kujetusvarmistus (laserristi päällä), Optimaalinen tarkistustulos edellyttää käyttöä.



1. Merkitse piste A1 seinään.
2. Käännä laite 180° ja merkitse pisteen A1 ja A2 välille muodostuvaa vaakasuuntainen referenssiliinja. Kalibroinnin tarkistus.

Kalibroinnin tarkistus:



3. Aseta laite merkityn pisteen A1 korkeudella maantilisimman läheisenä, suuntaa laite.
4. Käännä laitteita 180° ja merkitse pisteen A3. Pisteiden A2 ja A3 välinen ero toleranssi.


! Laite on kalibroitava, jos pisteiden A2 ja A3 välinen erotus on suurempi kuin 5 mm / 10 m. Ota yhteys laitetoimittajaan tai UMAREX LASER UNTER huolto-osastoon.

Pystyviivan tarkistus:

Aseta laite n. 5 m:n etäisyydelle seinästä. Klinnitä mittaluoitun seinään 2,5 m:n pituisella langalla siten, että luu vapautetaan heilumaan. Käynnistä laite ja suuntaa pystyäde luotilangan kanssa. Tarkkuus on toleranssin rajassa viivan ja luotilangan välillänen polikkema on erintämä $\pm 1,5$ mm.

Vaakavivian tarkistus:

Aseta laite n. 5 m:n etäisyydelle seinästä ja kytke laserristi. Merkitse pisteen B seinään. Käännä laserristi n. 2,5 m olkaalle ja merkitse pisteen C. Tarkista onko pistestä C lähienvävakavina ± 2 mm:n tarkkuudella samalla korkeudella pisteen B kanssa. Toista toiminto laitetta udelleen vasemmalle käänthämällä.



! Tarkista kalibrointi säännöllisesti ennen käyttöä ja kuljetuksen sekä pitkän säilytyksen jälkeen.