

**SENCOR®**

SKS 4030BK / SKS 4030WH




KEITTIÖVAAKA  
KÄYTTÖOHJE

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain ohjeiden mukaisesti. Säilytä nämä ohjeet tulevaisuutta varten. Suosittelemme, että säilytät pakkauksen, takuukortin ja ostoa todistavan asiapaperin takuuajan loppuun asti.

#### TURVALLISUUS

- Pakkausta purkaessa on varmistettava, ettet heitä vahingossa pois laitteeseen kuuluvia osia.
- Fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteiset tai kokemattomat tai taitamattomat henkilöt, myös koulunikäiset lapset voivat käyttää tätä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo ja opastaa heitä laitteen käytössä.
- Lapsille on opetettava, ettei laitteen kanssa saa leikkiä.
- Korjauta laite vain valmistajan valtuuttamassa korjaamossa tai huoltoliikkeessä. Itse suoritetusta korjauksesta saattaa syntyä vahinko ja seurauksena on aina takuun peruuntuminen.
- Laitetta on suojattava lämpölaitteiden lämpösäteilyltä, auringonvalolta, kosteudelta, kostumiselta sekä teräviltä esineiltä. Älä käytä laitetta liian pölyisissä olosuhteissa. Pidä palovaaralliset tai haihtuvat aineet kauemmas laitteesta.
- Laitetta ei saa altistaa lämmityslaitteiden, avotulen tm. kuumuudelle.
- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Laitetta voidaan käyttää vain sen ohjeidenmukaiseen tarkoitukseen.
- Laitetta ei saa kostuttaa eikä upottaa nesteisiin.
- Jos et käytä laitetta kauan, poista sen paristot.
- Valmistaja kiistää vastuun esine- tai henkilövahingoista, jotka syntyvät tämän käyttöohjeen laiminlyönnistä tai laitteen ja sen osien virheellisestä käytöstä.

## LAITTEEN NÄYTTÖ



- 1 Painoa /tilavuutta osoittavat numerot
- 2 Taaraustoiminnon ilmaisin
- 3 Nollaus, päälle/poiskytkentä, hipaisukytkin
- 4 Negatiivisen painon/tilavuuden osoitin
- 5 Nollapainon ilmaisin
- 6 Punnituksen ilmaisin
- 7 Maidonmäärän mittauksen ilmaisin

- 8 Metrijärjestelmän painoyksiköt
- 9 Metrijärjestelmän tilavuusyksiköt
- 10 Toiminnon valinnan hipaisukytkin
- 11 Mailijärjestelmän tilavuusyksiköt
- 12 Mailijärjestelmän painoyksiköt
- 13 Vedenmäärän mittauksen ilmaisin

## KÄYTTÖ

Päälle- ja poiskytkentä.

Laita paristolokeroon kaksi 1,5V AAA paristoa (toimitetaan laitteen mukana).

Kytke laite päälle ZERO ON/OFF painikkeella. Saman painikkeen painalluksella kytketään laite pois.

Vaaka kytkeytyy pois automaattisesti 2 sekunnin kuluttua numeroiden 0,0 syttymisestä tai jos vaakaa ei käytetä. Kytkemällä vaa'an itse pois ZERO ON/OFF painikkeesta säästät paristoja.

Yksikköjen (metri- tai mailijärjestelmä) vaihtamiseksi käytä vaa'an alle olevaa vastaavaa kytkintä.


Punnitusjärjestelmien vaihto. Tämä vaaka mahdollistaa maidon tai veden määrän mittauksen. Kytke laite vastaavalle toiminnolle MODE painikkeen painalluksella (WEIGHT (paino) – MILK (maito) – WATER (vesi)).

Punnitseminen. Päällekytkennän jälkeen valitse sopiva mittayksikköjen järjestelmä vaa'an alle olevasta painikkeesta. Sijoita ruoka-aine vaa'an kulhoon. Näyttöön ilmestyy ruuan paino valituissa mittayksiköissä.

Nollaus tai taaraustoiminto. Tämä toiminto mahdollistaa erilaisten ainesosien punnitsemisen, ilman että pitäisi ottaa edellisiä ainesosia vaa'alta pois.

Laita ensimmäinen ainesosa vaa'alle ja punnitse. Ennen seuraavan ainesosan lisäämistä paina painikkeelle ZERO, näytössä oleva paino nollataan.

## Nollaus




Jos kaikkia ainesosia on alle 200 g.

Joka kerta nollauspainikkeen painalluksen jälkeen ---- tai 0g näkyy näytössä. Sarja viivoja merkitsee, että vaaka ei ole vielä stabiloitunut - silloin on odotettava hetki.

Näytössä näkyvä 0g ja symboli o vasemmassa alakulmassa merkitsee, että nollaustoiminto on aktivoitu. Enimmäinen punnituskyky ei muutu.

## Taaraustoiminto.



Jos kaikkia ainesosia on alle 200 g:

Jokaisella nollauspainikkeen painalluksella ---- tai 0g näkyy näytössä.

Sarja viivoja merkitsee, että vaaka ei ole vielä stabiloitunut - silloin on odotettava hetki. Näytössä näkyvä 0g ja symboli T vasemmassa alakulmassa merkitsee, että taaraustoiminto on aktivoitu. Enimmäinen punnituskyky vähenee kaikkien ainesosien yhteispainoon asti.

Nollauspainikkeen painalluksella näet kaikkien ainesosien yhteispainon. Jos haluat lisää vielä jotain, paina toistuvasti nollauspainikkeelle, nollaakseen lukemaa.

Ylikuormituksen ilmaisin. Jos vaa'alle sijoitetaan liian paljon (yli

5 kg), symboli Err näkyy näytössä. Poista kuormitus vaa'alta heti, ettei laite rikkoutuisi.

Paristojen vaihto. Jos näytössä näkyy symboli Lo, mikä ilmaisee paristojen tyhjenemisen, vaihda vanhojen paristojen tilalle uudet. Irrota laitteen alle olevan paristolokeron kansi, ota ulos vanhat paristot, laita sisälle uudet kaksi 1,5V AAA paristoa. Seuraa oikeaa napaisuutta.

Älä jätä mitään vaa'alle kauemmaksi - tämä aiheuttaa turhaa kuormitusta laitteelle.

Voimakas magneettikenttä saattaa häiritä laitteen täsmällisyyttä. Laitetta ei saa jättää magneettikenttään.

Älä punnitse koskaan mitään ilman vaakakulhoa, koska jauhot tai nesteet saattavat joutua laitteen sisälle ja rikkoa sen.

**PUHDISTUS JA HUOLTO** Puhdista laite pehmeällä kostealla pyyhkeellä ja kuivaa. Älä upota laitetta veteen!

Häiriö tai virhe.

Jos vaaka ilmaisee sattumaisia numeroita tai ei kytkeydy automaattisesti pois, on sille tehtävä uudelleenkäynnistys. Poista paristot noin 10 sekunniksi ja asenna takaisin.

#### TEKNISET TIEDOT

Toimii 2 x 1,5V AAA paristolla

Punnituskyky jopa 5000 g

Täsmällisyys 1 g

Yksiköt g, lb, oz, ml, fl'oz

Automaattiseen poiskytkentään kuluva aika 2 minuuttia

Mitat 188 x 225 x 73 mm

Näyttö 40 x 18 mm

Kulhon sisämitat (halk.x korkeus) 170 x 50 mm

Kulhon tilavuus 1000 ml

Paino 0,45 kg

#### YMPÄRISTÖNSUOJELU

Laitteessa oleva symboli merkitsee, että käytettyä laitetta ei saa heittää pois tavallisen talousjätteen mukana. Vanha sähkö- tai elektroniikkalaite on vietävä vastaavaan keräyspisteeseen. Oikeaoppinen hävitettävien tuotteiden käsitteleminen auttaa luonnonvarojen säästämässä ja ehkäisee mahdolliset kielteiset vaikutukset luontoon ja /tai ihmisten terveydelle.



Tuote on EC sähkömagneettisen soveltuvuuden direktiivin ja sähköturvallisuusdirektiivin mukainen.