

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I FORMOWANIA PODUSZEK

Skompresowanie:

- ręczne z użyciem gąbki lub miękkiej szczotki, pianą o małej zawartości wilgoci, temperatura 20 C do 40 C
- mechanicznie z użyciem szponiery, temperatura 20 C do 40 C
- usuwanie plam ręcznie lub mechanicznie.

Nie wolno dopuścić do przemoczenia wyrobu.
Do skompresowania używać środków dostępne na rynku, przeznaczone do tkanin meblowych w ilościach podanych na opakowaniu.



Suszenie w stanie swobodnym, w temperaturze pokojowej.



Nie stosować miejscowego bieleńia i czyszczenia środkami zawierającymi chlor, jak również przy użyciu innych bechłorowych środków wybielających.





Czyszczenie chemiczne:

- czyszczenie chemiczne w tetrachloroetylenie
- temperatura 20 C
- oddziaływanie mechaniczne ograniczone (zabrudzenia tamponować, nie wolno trzeć)
- suszenie w stanie swobodnym, w temperaturze pokojowej

Z uwagi na sposób pakowania poduszek oparcyjnych do wnętrza skrzynek podścielowych ulegają one niewielkiej deformacji. Dlatego prosimy o przeprowadzenie czynności pozwalającej na nadanie odpowiedniego kształtu i wyglądu.

Po rozpakowaniu proszę wstrząsnąć nimi i poklepać z obu stron.
Proszę zwrócić też uwagę na wyprofilowanie i równomierne wypchnięcie naróżników. Jest to podobna czynność, jaką wykonuje się na oddzielnych wypełnianych poduszkami podścielowych.



INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I FORMOWANIA PODUSZEK

Skompresowanie:

- ręczne z użyciem gąbki lub miękkiej szczotki, pianą o małej zawartości wilgoci, temperatura 20 C do 40 C
- mechanicznie z użyciem szponiery, temperatura 20 C do 40 C
- usuwanie plam ręcznie lub mechanicznie.

Nie wolno dopuścić do przemoczenia wyrobu.
Do skompresowania używać środków dostępne na rynku, przeznaczone do tkanin meblowych w ilościach podanych na opakowaniu.



Suszenie w stanie swobodnym, w temperaturze pokojowej.



Nie stosować miejscowego bieleńia i czyszczenia środkami zawierającymi chlor, jak również przy użyciu innych bechłorowych środków wybielających.



Czyszczenie chemiczne:

- czyszczenie chemiczne w tetrachloroetylenie
- temperatura 20 C
- oddziaływanie mechaniczne ograniczone (zabrudzenia tamponować, nie wolno trzeć)
- suszenie w stanie swobodnym, w temperaturze pokojowej

Z uwagi na sposób pakowania poduszek oparcyjnych do wnętrza skrzynek podścielowych ulegają one niewielkiej deformacji. Dlatego prosimy o przeprowadzenie czynności pozwalającej na nadanie odpowiedniego kształtu i wyglądu.

Po rozpakowaniu proszę wstrząsnąć nimi i poklepać z obu stron.
Proszę zwrócić też uwagę na wyprofilowanie i równomierne wypchnięcie naróżników. Jest to podobna czynność, jaką wykonuje się na oddzielnych wypełnianych poduszkami podścielowych.

