

Asennusohje

Puuosat

Puucee malli T2



Yleistä:

1) Latopakettien varastointi tyomaalla

Valmiit hirret sekä muut osat on pakattu suojamuoviin. Jos et aloita pystytystä heti, älä riko suojamuovia. Pitempiaikaiseen säilytykseen suositellaan katettua tilaa. Varastointipaikan tulee olla suora ja pakettien on oltava maasta irti riittävästi tuuletuksen varmistamiseksi.

Pystytysohjeen mukana on osaluettelo, josta näet mitä osia pakettiin kuuluu. Tarkista sisältö ja ilmoita valittömästi tehtaallemme jos osia puuttuu tai ne ovat viallisia. Kun paketista poistetaan muovi ja paketti puretaan, on ehdottomasti huolehdittava osien suojaamisesta sään vaikutuksilta sekä likaantumiselta.

2) Rakennuslupa

Ota riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaviranomaisiin varmistaaksesi, tarvitaanko rakennuksen pystyttämiseen rakennus- tai toimenpidelupaa.

3) Perustaminen


Tämä ohje koskee ainoastaan maapohjan yläpuolisia rakenteita, eikä näin ollen ota kantaa perusmaan kantavuuteen, routimiseen tai sen veden läpäisyvyYTEEN. Asiakkaan tai hänen edustajansa on itse todettava rakennuspaikan soveltuvuus kyseiselle rakennukselle.

4) Muutamia vinkkejä


- tutustu pystytysohjeeseen ennen pystytyksen aloittamista
- pohjan suoruuS vaikuttaa pystytyksen onnistumiseen
- lajittele hirret seinittäin
- huolehdi, että hirsikehikko pysyy ristimitassa
- yritä saada hirret salvoksiin tasaisesti molemmista päistä
- älä käytä liikaa voimaa
- kun pystytys keskeytyy pitemmäksi aikaa, suojaa tavarat




1. Asenna pohjapuut siten ettei ristimitta heitä yli 2cm toisiinsa nähden
1. Aloita elementtien asennus myötöpäivään noudattaen annettuja ohjeita.
1. Elementtien merkkkaus kertoo paikan ja lopussa oleva numero monta kpl kyseistä elementtiä on.




Seinä A




Seinä B




Seinä C





Seinä D



Päädyt ja räystäät




Ovipielien ja oven asennus




Ovi ja Luukku



S1



S2



Lattia



Erittely

Merkintä	Paksuus	Korkeus	Pituus
A1	0,042	0,135	1,35
A2	0,042	0,135	1,35
A3/1	0,042	0,135	0,286
A4/1	0,042	0,135	0,286
A5/1	0,042	0,135	0,286
A6/1	0,042	0,135	0,286
A7/1	0,042	0,135	0,286
A8/1	0,042	0,135	0,286
A9/1	0,042	0,135	0,286
A10/1	0,042	0,135	0,286
A11/1	0,042	0,135	0,286
A12/1	0,042	0,135	0,286
A13/1	0,042	0,135	0,286
A14/1	0,042	0,135	0,286
A3/2	0,042	0,135	0,286
A4/2	0,042	0,135	0,286
A5/2	0,042	0,135	0,286
A6/2	0,042	0,135	0,286
A7/2	0,042	0,135	0,286
A8/2	0,042	0,135	0,286
A9/2	0,042	0,135	0,286
A10/2	0,042	0,135	0,286
A11/2	0,042	0,135	0,286
A12/2	0,042	0,135	0,286
A13/2	0,042	0,135	0,286
A14/2	0,042	0,135	0,286
A15	0,042	0,135	1,35
A16	0,042	0,135	1,35
A17	0,042	0,135	1,35
A18	0,042	0,135	0,951
A19	0,042	0,135	0,372
A20	0,042	0,145	0,943
A21	0,042	0,145	0,943
A22	0,045	0,120	1,740
A23	0,045	0,120	1,740
B1	0,042	0,077	2,0
B2	0,042	0,135	1,55
B3	0,042	0,135	1,55
B4	0,042	0,135	1,55
B5	0,042	0,135	1,55
B6	0,042	0,135	1,55
B7	0,042	0,135	1,55
B8	0,042	0,135	1,55
B9	0,042	0,135	1,55
B10	0,042	0,135	1,55
B11	0,042	0,135	1,55
B12	0,042	0,135	1,55
B13	0,042	0,135	1,55
B14	0,042	0,135	1,55
B15	0,042	0,135	1,55
B16	0,042	0,135	1,55
B17	0,042	0,135	2,0
B18	0,042	0,145	2,0
B19	0,042	0,145	2,0
B20	0,042	0,145	2,0

C1	0,042	0,135	1,35
C2/1	0,042	0,135	0,286
C3/1	0,042	0,135	0,286
C4/1	0,042	0,135	0,286
C5/1	0,042	0,135	0,286
C2/2	0,042	0,135	0,286
C3/2	0,042	0,135	0,286
C4/2	0,042	0,135	0,286
C5/2	0,042	0,135	0,286
C6	0,042	0,135	1,35
C7	0,042	0,135	1,35
C8	0,042	0,135	1,35
C9	0,042	0,135	1,35
C10	0,042	0,135	1,35
C11	0,042	0,135	1,35
C12	0,042	0,135	1,35
C13	0,042	0,135	1,35
C14	0,042	0,135	1,35
C15	0,042	0,135	1,35
C16	0,042	0,135	1,35
C17	0,042	0,135	1,35
C18	0,042	0,135	0,951
C19	0,042	0,145	0,372
C20	0,042	0,145	0,943
C21	0,042	0,135	0,943
D1	0,042	0,077	2,0
D2	0,042	0,135	1,55
D3	0,042	0,135	1,55
D4	0,042	0,135	1,55
D5	0,042	0,135	1,55
D6	0,042	0,135	1,55
D7	0,042	0,135	1,55
D8	0,042	0,135	1,55
D9	0,042	0,135	1,55
D10	0,042	0,135	1,55
D11	0,042	0,135	1,55
D12	0,042	0,135	1,55
D13	0,042	0,135	1,55
D14	0,042	0,135	1,55
D15	0,042	0,135	1,55
D16	0,042	0,135	1,55
D17	0,042	0,135	2,0
D18	0,042	0,145	2,0
D19	0,042	0,145	2,0
E1	0,042	0,145	1,312
E2	0,042	0,145	1,312
F1	0,042	0,145	1,116
F2	0,042	0,145	1,116
F3	0,042	0,145	1,116
F4	0,042	0,145	1,116
F5	0,042	0,145	1,116
F6	0,042	0,145	1,116
F7	0,042	0,145	1,116
F8	0,042	0,145	1,116
F9	0,042	0,145	1,116
F10	0,042	0,145	1,35
F11	0,042	0,145	1,35
F12	0,042	0,145	1,35

F13	0,042	0,145	1,35
G1 – 44 шт.	0,02	0,095	0,95
S1	Valmis Ovi		
S2	Valmis Luukku		
Saranat	Sarja		