



1986510 Colorado

S

Montera vägglampan enligt bilden nedan. Anslut kontakten. MR16 Max35W

Om anslutningskabeln till denna armatur skadas, skall den bytas ut av tillverkaren eller dennes agent eller annan person som har erforderlig kännedom, i syfte att undvika fara.

D

Montieren Sie die Lampe laut Skizze. MR16 Max35W

Bei Beschädigung des Anschlusskabels soll die Reparatur um Unfälle zu vermeiden vom Hersteller oder einem Fachmann ausgeführt werden.

F

Montez la lampe conformément au croquis. MR16 Max35W

En cas où le cable de connexion soit endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un spécialiste pour éviter toute sorte d'accidents.

N

Monter sammen delene som avist i tegningen. MR16 Max35W

Hvis tilkoblingsledningen skades, må den byttes ut av produsenten eller dennes agent eller en annen person med nødvendige kunnskaper for å unngå fare.

SF

Asenna osat piirustuksen mukaisesti. MR16 Max35W

Liitosjohdon vahingoittuessa sen saa vaihtaa vain valmistaja tai tämän edustaja tai joku muu riittävä tiedot omaava henkilö vaaran välittämiseksi.

